

KonTour Wege VP

Übersicht Streckenverlauf 1:125.000


Stettiner Haff-Rundweg (SHR)

Zeichenerklärung

- SHR
- Grenze RPV Vorpommern



IPO Unternehmensgruppe; Eigene Darstellung, Streckenverlauf: Landestourismusverband, Landkreise Vorpommern-Greifswald/ Vorpommern-Rügen; Hintergrund: Digitale Topographische Karten M-V © GeoBasis-DE; Koordinatensystem/ Projektion: EPSG 25833; ©QGIS (2019); 2020



KonTour Wege VP

Übersicht Wegweisung 1:125.000

Stettiner Haff-Rundweg (SHR)

Zeichenerklärung

Radwege Wegweisung	irreführend
gut	keine Angabe
nicht ausreichende Anzahl	Grenze RPV Vorpommern
nicht ausreichende Qualität	



KonTour Wege VP


Gefahrenstellen 1:125000

Settiner Haff-Rundweg (SHR)



Zeichenerklärung	
8_23	ID Wegeabschnitt
—	Poller oder Wegesperren
—	Keine Querungshilfen
- - - - -	Zu schmale Wege
—	Anmerkungen
—	Weitere Streckenverlauf
—	Grenze RPV Vorpommern

Gaßmann, IPO Freiraum und Umwelt GmbH; Eigene Darstellung; Geometrien: Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, outdooractive.com, Eigene Darstellung; Gefahrenstellen: Eigene Erhebung; Hintergrund: Digitale Topographische Karte © GeoBasis-DE; Projektion: UTM; Koordinatensystem: EPSG 25833; Quantum GIS Development Team (2019). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project; 2020



KonTour Wege VP

Stettiner Haff-Rundweg (SHR)

Übersicht Zustand 1:125000

Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------|
| | guter Abschnitt | | eher schlecht befahrbar |
| | gute Befahrbarkeit | | schlechter Abschnitt |
| | | | Grenze RPV Vorpommern |



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 1.1


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebunde Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 1.2


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- schlechter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Poller	g	gut
Kpf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 2.1

Zeichenerklärung


Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

WD	Beschaffenheit der Oberfläche
sb	Status der Wegeführung
P	Einschränkungen
g	Wegweisung
1,5	Wegebreite
8_25	Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	g	gut
Bt	Betonoberfläche	P	Poller	naa	nicht ausreichende Anzahl
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naQ	nicht ausreichende Qualität
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	ifd	irreführend
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	sb	straßenbegleitend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	es	eigenständig
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum		
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung		

Gaßmann, IPO Freiraum und Umwelt GmbH; Eigene Darstellung; Geometrien: Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, outdooractive.com, Eigene Darstellung; Zustandskategorien: Eigene Erhebung; Hintergrund: Digitale Topographische Karte © GeoBasis-DE; Projektion: UTM; Koordinatensystem: EPSG 25833; Quantum GIS Development Team (2019). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project; 2020



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 2.2


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebene
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 2.3


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 2.4


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 3.1


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 3.2


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000


Zustand
Streckenabschnitt 4

Zeichenerklärung	
Radwege Zustand	
	guter Abschnitt
	eher schlecht befahrbar
	schlechter Abschnitt
	Grenze RPV Vorpommern

WD	Beschaffenheit der Oberfläche
sb	Status der Wegeführung
P	Einschränkungen
g	Wegeweisung
1,5	Wegebreite
8_25	Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	

Gaßmann, IPO Freiraum und Umwelt GmbH; Eigene Darstellung; Geometrien: Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, outdooractive.com, Eigene Darstellung; Zustandskategorien: Eigene Erhebung; Hintergrund: Digitale Topographische Karte © GeoBasis-DE; Projektion: UTM; Koordinatensystem: EPSG 25833; Quantum GIS Development Team (2019). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project; 2020



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:20000

Zustand
Streckenabschnitt 5

Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	gut
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	irreführend
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	eigenständig
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 6.1


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 6.2


Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebrette
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 7.1

Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	nicht ausreichende Qualität
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	



KonTour Wege VP
Stettiner Haff-Rundweg (SHR)
1:25000

Zustand
Streckenabschnitt 7.2

Zeichenerklärung

Radwege Zustand

- guter Abschnitt
- eher schlecht befahrbar
- schlechter Abschnitt
- gute Befahrbarkeit
- Grenze RPV Vorpommern

- WD Beschaffenheit der Oberfläche
- sb Status der Wegeführung
- P Einschränkungen
- g Wegweisung
- 1,5 Wegebreite
- 8_25 Abschnitt-ID

As	Asphalt	Sp	Weg versperrt	Wegweisung	
Bt	Betonoberfläche	P	Polter	g	gut
KPf	Kopfsteinpflaster	Bw	Bewuchs, zugewachsen	naa	nicht ausreichende Anzahl
nb	naturbelassen	S	Schäden der Befestigung	naQ	irreführend
Pf	Pflasterung	eS	erhebliche Schäden	ifd	irreführend
Rs	Rasengittersteine	U	Unebenheiten	sb	straßenbegleitend
Sch	Schotter	kO	kein Oberbau	es	eigenständig
Bsb	Spurbahn	kQ	keine Querungshilfe	gV_F_Rad	geteilte Verkehrsführung
Bs	Spurplatten	uLr	ungenügender Lichtraum	gV_Pkw_Rad	Fuß-/Radweg bzw. Radweg/ Pkw Straße
WD	wassergebundene Decke	F	Fähre		
ub	unbefestigt	R	Relief Gefälle/ Steigung	St	